

PRODUKTDEFEKT; KLASS 2 - **UPPDATERAD INFORMATION**

Produkt	Form	Förp.storlek	Varunr
Nutriflex Lipid peri	Infusionsvätska, emulsion	5 x 1250 ml	001916
		5 x 1875 ml	002073
		5 x 2500 ml	002082
Nutriflex Lipid plus	Infusionsvätska, emulsion	5 x 1250 ml	001918
		5 x 1875 ml	002095
		5 x 2500 ml	002106
Nutriflex Lipid special	Infusionsvätska, emulsion	5 x 625 ml	134285
		5 x 1250 ml	001920
		5 x 1875 ml	002119

Bäste Kund

Stabilitetstestning av batcher av ovanstående produkter har påvisat att partiklar potentiellt kan bildas över tid. B. Braun Medical AB har därför av säkerhetsskäl beslutat att dra in samtliga batcher av ovannämnda produkter tillverkade t.o.m. vecka 39 från marknaden.

Utöver tidigare aviserade batcher gäller indragningen även äldre batcher. Samtliga batcher med batchnummer som innehåller bokstaven "A" eller har batchnummer som börjar på 1139 eller lägre, det vill säga 1138, 1137 och så vidare, ska dras in.

Så här läser du numren på berörda batcher:

Ex. nyare batchnr	
11 39 18052	[11] = tillverkningsår [39] = kalendervecka
Ex. äldre batchnr	
0036 A 151	[A] = tillverkarkod

Indragningen berör även avdelningar på sjukhus.

Vi ber Er returnera varorna till Tamro för kreditering senast 2012-01-16.

Indragningen medför att vi i nuläget har en leveransstörning. Vi kommer att ersätta eventuella stödköp enligt avtal.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Torbjörn Lund
Divisionschef
0709 91 92 78

torbjorn.lund@bbraun.com

Helen Elfving
Produktspecialist
0709 91 92 89

helen.elfving@bbraun.com

Eric Björnestål
Drug Safety Officer
0709 39 97 63

eric.bjornestal@bbraun.com

Med vänlig hälsning

B. Braun Medical AB

Eric Björnestål
Drug Safety Officer

Torbjörn Lund
Divisionschef

Distribueras till: sjukhusapotek, sjukhusavdelningar, Tamro, Läkemedelsverket